


DATOS CLIENTE					
EMPRESA:	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP		INSTALACIÓN/DIRECCIÓN:	AZUAY / GUALACEO	
CONTACTO CAMPO:	DRA. FABIOLA MATUTE		PROYECTO:	MONITOREO DE AGUAS	
DESCRIPCIÓN PUNTO DE MONITOREO					
Identificación muestra:		RÍO SAN FRANCISCO SECTOR MAYLAS		No Informe:	75937
Fecha de toma:	25/08/2025	Hora:	10:41	Cadena custodia:	EMP-2508251014
Técnico/s responsable/s ANAVANLAB:		MEJÍA ROSERO OSWALDO NAPOLEÓN		Coordenadas:	WGS84 17M 0756008;9671292
Condiciones ambientales:		Temperatura: 24,3 °C ; Humedad: 65 %			
MATRIZ:		AGUA	SUBMATRIZ:	AGUA SUPERFICIAL	
TIPO MUESTRA:		PUNTUAL	No SUBMUESTRAS	N/A	
DESCRIPCIÓN PUNTO DE MONITOREO:		Punto de monitoreo ubicado en el sector de Maylas en el río San Francisco. Muestra tomada en el cuerpo de agua del lugar.		NORMA:	AM097A, ANEXO 1, TABLA 2. CRITERIOS CALIDAD PRESERVACIÓN VIDA ACUÁTICA Y SILVESTRE EN AGUAS DULCES
MAPA DEL SITIO DE MONITOREO					
					
ANÁLISIS IN SITU:					
PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRA:		AAA-PI-A003		Métodos de Referencia:	
OBSERVACIONES IN SITU:				"- SM 1060: Collection and preservation of samples.24th ed. 2022	
Olor:	AUSENCIA			- NTE INEN 2169:2013 "Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo y conservación de muestras"	
Color:	PRESENCIA			- NTE INEN 2176:1998 "Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de muestreo"	
Flotantes:	AUSENCIA			- EPA, SW-546 On line, Chapter One.	
Sólidos:	AUSENCIA				
Otro:	N/A				


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Vista General



Fotografía 2. Apariencia de la muestra



Fotografía 3. Coordenadas Geográficas



Fotografía 4. Muestra

Aprobado por: **Alejandro Anchundia / Coordinador de Logística y Operaciones**

Fecha emisión: **27/8/2025**