


DATOS CLIENTE			
EMPRESA:	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	INSTALACIÓN/DIRECCIÓN:	AZUAY / GUALACEO
CONTACTO CAMPO:	DRA. FABIOLA MATUTE	PROYECTO:	MONITOREO DE AGUAS

DESCRIPCIÓN PUNTO DE MONITOREO					
Identificación muestra:	CAPTACIÓN ELECAUSTRO		No Informe:	75939	
Fecha de toma:	25/08/2025	Hora:	11:50	Cadena custodia:	EMP-2508251014
Técnico/s responsable/s ANAVANLAB:	MEJÍA ROSERO OSWALDO NAPOLEÓN		Coordenadas:	WGS84 17M 0752694;9677608	
Condiciones ambientales:	Temperatura: 24,3 °C ; Humedad: 65 %				
MATRIZ:	AGUA	SUBMATRIZ:	AGUA SUPERFICIAL		
TIPO MUESTRA:	PUNTUAL	No SUBMUESTRAS	N/A		
DESCRIPCIÓN PUNTO DE MONITOREO:	Punto de monitoreo ubicado en la Captación de Elecaustro. Muestra tomada en el cuerpo de agua. Flujo constante.		NORMA:	AM097A, ANEXO 1, TABLA 2. CRITERIOS CALIDAD PRESERVACIÓN VIDA ACUÁTICA Y SILVESTRE EN AGUAS DULCES	

MAPA DEL SITIO DE MONITOREO



ANÁLISIS IN SITU:

PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRA:		AAA-PI-A003	Métodos de Referencia:	
OBSERVACIONES IN SITU:			"- SM 1060: Collection and preservation of samples.24th ed. 2022	
Olor:	AUSENCIA		"- NTE INEN 2169:2013 "Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo y conservación de muestras"	
Color:	PRESENCIA		"- NTE INEN 2176:1998 "Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de muestreo"	
Flotantes:	AUSENCIA		"- EPA, SW-546 On line, Chapter One.	
Sólidos:	AUSENCIA			
Otro:	N/A			

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Vista General



Fotografía 2. Apariencia de la muestra



Fotografía 3. Coordenadas Geográficas



Fotografía 4. Muestra

Aprobado por: Alejandro Anchundia / Coordinador de Logística y Operaciones

Fecha emisión: 27/8/2025