


DATOS CLIENTE					
EMPRESA:	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP		INSTALACIÓN/DIRECCIÓN:	AZUAY / GUALACEO	
CONTACTO CAMPO:	DRA. FABIOLA MATUTE		PROYECTO:	MONITOREO DE AGUAS	
DESCRIPCIÓN PUNTO DE MONITOREO					
Identificación muestra:	JUNTA DE AGUA DE RIEGO SAN FRANCISCO		No Informe:	75940	
Fecha de toma:	25/08/2025	Hora:	12:16	Cadena custodia:	EMP-2508251014
Técnico/s responsable/s ANAVANLAB:	MEJÍA ROSERO OSWALDO NAPOLEÓN			Coordenadas:	WGS84 17M 0751222;9678724
Condiciones ambientales:	Temperatura: 24,3 °C ; Humedad: 65 %				
MATRIZ:	AGUA		SUBMATRIZ:	AGUA SUPERFICIAL	
TIPO MUESTRA:	PUNTUAL		No SUBMUESTRAS	N/A	
DESCRIPCIÓN PUNTO DE MONITOREO:	Punto de monitoreo ubicado en la captación de la Junta de Agua de Riego de San Francisco. Muestra tomada de la zona donde llega el agua del río antes de recibir tratamiento.			NORMA:	AM097A, ANEXO 1, TABLA 2. CRITERIOS CALIDAD PRESERVACIÓN VIDA ACUÁTICA Y SILVESTRE EN AGUAS DULCES

MAPA DEL SITIO DE MONITOREO



ANÁLISIS IN SITU:

PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRA:		AAA-PI-A003	Métodos de Referencia:
OBSERVACIONES IN SITU:			
Olor:	AUSENCIA		
Color:	PRESENCIA		
Flotantes:	AUSENCIA		
Sólidos:	AUSENCIA		
Otro:	N/A		"- SM 1060: Collection and preservation of samples.24th ed. 2022 - NTE INEN 2169:2013 "Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo y conservación de muestras" - NTE INEN 2176:1998 "Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de muestreo" - EPA, SW-546 On line, Chapter One.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Vista General



Fotografía 2. Apariencia de la muestra



Fotografía 3. Coordenadas Geográficas



Fotografía 4. Muestra

Aprobado por: **Alejandro Anchundia / Coordinador de Logística y Operaciones**

Fecha emisión: **27/8/2025**